

## FREETEL P6 ソフトウェアアップデート開始のお知らせ

お客様各位

平素より株式会社 MAYA SYSTEM の製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社製品『FREETEL P6』のソフトウェアアップデート配信を開始いたしましたのでお知らせいたします。

アップデートの配信は順次行います。通知が届くまでしばらくお待ちください。

### <アップデートの内容>

- ・充電アイコンが表示されたまま充電できなくなる問題を修正しました。
- ・ロック解除時にフリーズする問題を修正しました。
- ・GlocalMe ログイン時に中国語でエラー表示する可能性がある問題を修正しました。
- ・インスタンス ID を修正しました。
- ・データ容量の節約機能を改善しました。
- ・充電機能を改善しました。

### <バージョン番号>

ビルド番号

更新前:P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190429 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190508 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.015.191225 user release-keys

更新後:P3S18\_S02\_TSV1.3.003.017.201126 user release-keys

ビルド番号の確認方法

「設定」アイコン > 「端末情報」の順にタップし、最下部の「ビルド番号」を確認します。

### <アップデート手順>

- ・通知が来ている場合

通知をタップし、ガイダンスに従い実施してください。

- ・通知が来ていない場合

「設定」アイコン > 「端末情報」 > 「ワイヤレスアップデート」の順にタップし、「最新バージョンのファイルがあるか確認します」をタップします。その後、ガイダンスに従いアップデートを実施してください。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

### <アップデートに関する注意事項>

- ・アップデート後に APN がリセットされます。手動で登録された APN を利用されている場合は再度設定し直して下さい。
- ・SD カードをご利用の場合は、不具合が発生する恐れがありますので、アップデートを実行する前に SD カードを抜いてください。
- ・アップデートには 1 時間程度かかる場合があります。
- ※アップデートの際には Wi-Fi のご利用を推奨いたします。
- ・万が一に備え、アップデート前に重要なデータはパソコンや SD カードなどにバックアップを取ってください。
- ・ソフトウェアのダウンロードデータ容量は下記の通りです。
  - P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190429 からの場合 96MB となります。
  - P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190508 からの場合 96MB となります。
  - P3S18\_S02\_TSV1.3.003.015.191225 からの場合 79MB となります。
- ・アップデートを実行するにはバッテリー残量が 50%以上必要です。
- ・アップデート中は電話や SMS、アプリなどのご利用ができません。

=====

FREETEL スマホサポート

電話番号: 0570-099-070

E-Mail: help@freetel.jp

※メール受領後、順次ご返信させていただきます。

受付時間: 9:30~18:30(土日祝を除く)

=====